

# CONSUMPTION MONITORING AND ZERO FEED-IN




[www.sungrowpower.com](http://www.sungrowpower.com)



# N.1 SHRS

## ACCESSORIES

N.1 S100 (included)  
N.1 WINET-S (included)






# N.1 SHRT

## ACCESSORIES

N.1 DTSU666 (included)  
N.1 WINET-S (included)






# N. ≤ 5 SHRT

(inverters must be of the same model)

## ACCESSORIES

N.1 DTSD1352-C/1 (6)A


N.3 3<sup>rd</sup> PARTY CT





# N.1 SGRS

ACCESSORIES N.1 S100  
N.1 WINET-S (included)






# N.1 SGRT

## ACCESSORIES

N.1 DTSD1352-80  
N.1 WINET-S (included)






# N.1 SGRT

## ACCESSORIES

- N.1 DTSD1352-C/1 (6)A
- N.1 WINET-S (included)
- N.3 3rd PARTY CT






# N.<u>5</u> SGRT

ACCESSORIES

N.1 DTSD1352-C/1 (6)A

N.1 COM100E

N.3 3rd PARTY CT








# N. <\_29 SG33-40-50CX

## ACCESSORIES

N.1 DTSD1352-C/1 (6)A

N.1 COM100E

N.3 3rd PARTY CT






# N. $\leq 24$ SG110CX

## ACCESSORIES

N.1 DTSD1352-C/1 (6)A

N.1 COM100E

N.3 3rd PARTY CT






# N.<\_29 SGCX

## ACCESSORIES

N.1 COM100E

N.1 3rd METER

N.3 3rd PARTY CT



**CLEAN POWER FOR ALL**



[www.sungrowpower.com](http://www.sungrowpower.com)